

CLEAN-N-SAFE



Środek do czyszczenia wymienników ciepła

Działanie

Czyści i rozjaśnia. Usuwa brud, kurz, osady itp.

Zastosowanie

Parowniki, skraplacze.

Główne cechy

- bezkwasowy, pianowy
- bezpieczny dla czyszczonych elementów
- zawiera inhibitor korozji
- również do mycia wysokociśnieniowego



Szczegółowa charakterystyka

Clean-N-Safe skutecznie usuwa zabrudzenia i naloty z rur i lameli wymienników ciepła oraz rozjaśnia ściemniałe powierzchnie.

Po naniesieniu, aktywna piana rozpuszcza i obłuzowuje zanieczyszczenia, które po chwili wystarczy spłukać wodą.

Jest bezpieczny w użyciu, nie uszkadza aluminium, miedzi ani stali. W odróżnieniu od silnych zmywaczy kwasowych nie powoduje korozji elementów wymienników ciepła, otaczających je metalowych części, innych elementów instalacji, pokryć dachowych ani innych powierzchni, jak również części spryskiwaczy używanych do nanoszenia preparatu. Zawarty w preparacie inhibitor opóźnia ponadto rozwój korozji.

W zależności od stopnia zanieczyszczenia wymiennika i żądanej szybkości działania może być zastosowany jako koncentrat lub w rozcieńczeniu - co zapewnia jego ekonomiczne użycie (szczegóły niżej).

Oczyszczenie wymienników przy pomocy Clean-N-Safe nie tylko poprawia ich estetykę, ale także przywraca im pierwotną, wysoką wydajność. Korzystnie wpływa na bezawaryjność pracy i czas eksploatacji urządzeń, ograniczając zarazem zużycie energii oraz poziom hałasu.

Opakowania

- Butla 5 l (zbiorcze: 4 butle)
- Aerazol 570 ml (zbiorcze: 12 szt.)

Stosowanie

Clean-N-Safe dostępny jest w postaci koncentratu oraz w aerozolu. Przeznaczony jest zarówno do mycia nisko- jak i wysokociśnieniowego. Przy czyszczeniu parowników nie wymaga spłukiwania. W przypadku skraplaczy spłukiwanie jest zalecane, jeśli koncentratu użyto bez rozcieńczania lub w rozcieńczeniu 1:1.

Rozcieńczanie koncentratu Clean-N-Safe oraz uzyskiwane ilości gotowego do użycia preparatu:

Zastosowanie	Proporcja	Gotowy płyn
Silnie zanieczyszczone skraplacze	bez rozcieńczania lub 1:1	5 - 10 l
Średnio i lekko zanieczyszczone skraplacze	od 1:2 do 1:3	15 - 20 l
Parowniki	od 1:3 do 1:4	20 - 25 l



Centrala:
51-117 Wrocław
ul. Irysowa 5
tel. 71 326 5000
biuro@wigmors.pl

39-200 Dębica
ul. Parkowa 10
tel. 14 670 00 21
debica@wigmors.pl

66-400 Gorzów Wlkp.
ul. Podmiejska 32
tel. 95 725 75 04
gorzow@wigmors.pl

40-106 Katowice
ul. Węglowa 7
tel. 32 356 11 60
katowice@wigmors.pl

75-736 Koszalin
ul. Gnieźnińska 6
tel. 94 346 06 06
koszalin@wigmors.pl

31-416 Kraków
ul. Dobrego Pasterza 122/1
tel. 12 446 45 45
krakow@wigmors.pl

71-178 Szczecin
ul. Derdowskiego 8
tel. 91 489 84 20
szczecin@wigmors.pl

33-110 Tarnów
ul. Kochanowskiego 47
tel. 14 629 63 63
tarnow@wigmors.pl

53-662 Wrocław
ul. Śródkowa 3a
tel. 71 359 34 77
wroclaw.srodkowa@wigmors.pl

www.wigmors.pl
www.czystyuklad.pl
www.chlodnictwo-sklep.pl