

INSTRUKCJA STOSOWANIA

Zakres stosowania

Preparat o działaniu czyszczącym i odtłuszczającym, przeznaczony do parowników, skraplaczy, filtrów powietrza, urządzeń rozdziału powietrza, urządzeń mechanicznych oraz innych powierzchni metalowych.

Skutecznie, w ciągu kilku minut, usuwa oleje, smary, tłuszcze, okopcenia i kurz. Może być używany wewnątrz pomieszczeń.

Coil-Rite jest środkiem bezzwrotnym i bezzadadowym, nie powoduje korozji, jest bezpieczny dla aluminium, miedzi, stali nierdzewnej i powierzchni malowanych. Z powodzeniem może być użyty do czyszczenia metalowych baterii wymienników, filtrów z sitem metalowym lub z włókna szklanego oraz innych elementów metalowych, na których nie można stosować środków kwasowych.

Przeznaczony do mycia nisko- lub wysokociśnieniowego.

Sposób użycia:

1. Założyć ubranie ochronne
2. Rozcieńczyć z wodą w następujących proporcjach:



Rozcieńczanie koncentratu Coil-Rite oraz uzyskiwane ilości gotowego do użycia preparatu:

Zastosowanie	Proporcja	Ilość gotowego płynu
Czyszczenie bardzo zabrudzonych wymienników i urządzeń	1:4	19,0 l
Czyszczenie wszelkich filtrów	1:5	22,8 l
Czyszczenie serwisowe	od 1:5 do 1:10	22,8 - 41,8 l

3. Rozpylić przygotowany roztwór przy pomocy rozpylacza.
4. W miejscach bardzo zabrudzonych można użyć szczotki lub pędzla, aby przyspieszyć penetrację.
5. Po naniesieniu Coil-Rite, należy odczekać od 5 do 10 minut, a następnie spłukać. W przypadku parowników spłukiwanie nie jest konieczne, ponieważ brud i szlam spłynę wraz z kondensatem.

UWAGA! Z powierzchni malowanych i woskowanych należy spłukać Coil-Rite po 1 minucie, aby nie zetrzeć wosku i nie zmatowić farby.

Opakowania

- jednostkowe: butla 3,8 l
- zbiorcze: 4 butle

Dodatkowe informacje

Szczegółowe informacje na temat właściwości oraz zagrożeń, jakie stwarza produkt znajdują się w karcie charakterystyki.



Centrala:
51-117 **Wrocław**
ul. Irysowa 5
tel. 71 326 5000
biuro@wigmors.pl

39-200 **Dębica**
ul. Parkowa 10
tel. 14 670 00 21
debica@wigmors.pl

66-400 **Gorzów Wlkp.**
ul. Podmiejska 32
tel. 95 725 75 04
gorzow@wigmors.pl

40-106 **Katowice**
ul. Węgłowa 7
tel. 32 356 11 60
katowice@wigmors.pl

75-736 **Koszalin**
ul. Gnieźnieńska 76
tel. 94 346 06 06
koszalin@wigmors.pl

31-416 **Kraków**
ul. Dobrego Pasterza 122/1
tel. 12 446 45 45
krakow@wigmors.pl

71-178 **Szczecin**
ul. Derdowskiego 8
tel. 91 489 84 20
szczecin@wigmors.pl

33-110 **Tarnów**
ul. Kochanowskiego 47
tel. 14 629 63 63
tarnow@wigmors.pl

53-662 **Wrocław**
ul. Srodkowa 3a
tel. 71 359 34 77
wroclaw.srodkowa@wigmors.pl

www.wigmors.pl
www.czystyuklad.pl
www.chlodnictwo-sklep.pl